
56
3400
80
2700
465
80
34150
80
4500
5350
80
11060
80
80
+2...+6
+2...+6
+8...+10
23670
12190
56
17745
2000
80
800
80
2000
2000
1500
100
4500
-0.600
0.000
-1.200
3000
19700
3000
1300