


Психрометрическая диаграмма Молье
склад для Берса

Атмосферное давление: 100 kPa
Макс. Допустимая влажность: 100 %
Температура хладоносителя: 3 °C



klimajednotky na míru:
C.I.C. Jan Hřebec
Štefánikova 48
150 00 Praha 5

Tel: 02/5732 0066, 5732 7141
Fax: 02/5732 3625
E-mail: info@cic.cz <http://www.cic.cz>

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ВХОД	ВЫХОД								
Температура	t	°C	26.0	18.0		26.0	18.0		26.0	18.0		
Влажность	φ	%	80%	99%		50%	66%		30%	45%		
Влажосодержание	x	g/kg s.v.	17.2	12.9		10.6	8.6		6.3	5.8		
Энтальпия	h	kJ/kg s.v.	70.1	50.9		53.4	40.0		42.4	32.9		
Плотность	ρ	kg/m ³	1.15	1.19		1.16	1.19		1.16	1.19		
Темп. влажн. терм	tv	°C	23.3	17.7		18.6	14.2		15.0	11.4		
Расход	Vs	m ³ /h	1 059	1 024		1 048	1 017		1 041	1 012		
Расход*	Vn	m ³ /h	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
Мощность	P	kW		-6.4			-4.5			-3.2		
Влагоприток	qw	kg/h		-5.1			-2.4			-0.7		