




**Рис. 03. Пар с неконденсирующимися газами**

Температура насыщения и коэффициент теплопередачи парогазовой смеси быстро в ходе процесса конденсации.



миачной системе, поскольку в ней собирается масло.

**Рис. 04. Переохлаждение конденсата**

Неконденсирующиеся газы и нерастворимые продукты распада собираются над поверхностью конденсата и легко улавливаются в аппарате, что снижает значение коэффициента теплопередачи).

