


Психрометрическая диаграмма Молье  
склад для Берса

Атмосферное давление: 100 kPa  
Макс. Допустимая влажность: 100 %  
Температура хладоносителя: 3 °C



*klimajednotky na míru:*  
**C.I.C. Jan Hřebec**  
Štefánikova 48  
150 00 Praha 5

Tel: 02/5732 0066, 5732 7141  
Fax: 02/5732 3625  
E-mail: info@cic.cz    <http://www.cic.cz>

|                   |    |                   | 1     | 2     | 3 | 4     | 5     | 6 | 7     | 8     | 9 | 10 |
|-------------------|----|-------------------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|----|
|                   |    |                   | ВХОД  | ВЫХОД |   |       |       |   |       |       |   |    |
| Температура       | t  | °C                | 26.0  | 18.1  |   | 26.0  | 14.6  |   | 26.0  | 10.0  |   |    |
| Влажность         | φ  | %                 | 80%   | 97%   |   | 50%   | 74%   |   | 30%   | 68%   |   |    |
| Влажосодержание   | x  | g/kg s.v.         | 17.2  | 12.9  |   | 10.6  | 7.7   |   | 6.3   | 5.2   |   |    |
| Энтальпия         | h  | kJ/kg s.v.        | 70.1  | 50.9  |   | 53.4  | 34.2  |   | 42.4  | 23.2  |   |    |
| Плотность         | ρ  | kg/m <sup>3</sup> | 1.15  | 1.19  |   | 1.16  | 1.21  |   | 1.16  | 1.23  |   |    |
| Темп. влажн. терм | tv | °C                | 23.3  | 17.8  |   | 18.6  | 11.9  |   | 15.0  | 7.2   |   |    |
| Расход            | Vs | m <sup>3</sup> /h | 1 059 | 1 024 |   | 1 048 | 1 003 |   | 1 041 | 983   |   |    |
| Расход*           | Vn | m <sup>3</sup> /h | 1 000 | 1 000 |   | 1 000 | 1 000 |   | 1 000 | 1 000 |   |    |
| Мощность          | P  | kW                |       | -6.4  |   |       | -6.4  |   |       | -6.4  |   |    |
| Влагоприток       | qw | kg/h              |       | -5.2  |   |       | -3.5  |   |       | -1.3  |   |    |